

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Усилитель мощности на полевых транзисторах (историческая схема)

Краткое описание:

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
VT1	Транзистор	2SA872	1	
VT2	Транзистор	2SD756A	1	
VT3	Транзистор	2SB716A	1	
VT4, VT5	MOSFET-транзистор	2SK134	2	
VT6, VT7	Транзистор	2SJ49	2	
	Диод		1	
C1	Конденсатор	1 мкФ	1	
C2	Конденсатор	30 пФ	1	
C3	Конденсатор	6800 пФ	1	
C4	Конденсатор	15 пФ	1	
C5	Конденсатор	0.22 мкФ	1	
R1	Резистор	100 кОм	1	
R2	Резистор	2.2 кОм	1	
R3	Резистор	47 кОм	1	
R4	Резистор	62 кОм	1	
R5, R6	Резистор	5.6 кОм	2	
R7, R8, R12, R13, R16, R17	Резистор	100 Ом	6	
R9	Резистор	12 кОм	1	
R10	Подстроечный резистор	1 кОм	1	
R11	Резистор	220 Ом	1	
R14	Резистор	27 кОм	1	
R15	Резистор	1 кОм	1	
R18-R21	Резистор	0.2 Ом	4	
R22	Резистор	4.7 Ом	1	
L1	Дроссель	1 мкГн	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/sound/amps/amp95.php>

Дата публикации: 2005 г.